

BLAST-OFF[®]

CONCRETE REMOVER

Consejos de aplicación

1. Aplicar con Perfect Pump o Power Foamer de Nox-Crete

Para obtener la máxima eficacia, debe utilizar uno de los rociadores de espuma de Nox Crete. Estos rociadores de espuma especialmente diseñados crean una espuma espesa similar a la crema de afeitar en consistencia que se adhiere tanto a superficies verticales como horizontales.

2. Blast-Off es sensible a la temperatura

La temperatura del aire debe ser de al menos 50°F (10°C) al aplicar Blast-Off, las temperaturas más frías equivalen a tiempos de reacción más prolongados y menores resultados.

3. Darle tiempo al producto para que reaccione

Blast-Off contiene un tinte rojo sensible al pH, una vez que el tinte se vuelve transparente, Blast-Off ha reaccionado por completo y es hora de enjuagar o lavar a presión, esto generalmente toma alrededor de 20 minutos.

4. Fregar la superficie

Mientras Blast-Off está trabajando en la superficie, frote y agite periódicamente el área a limpiar con un cepillo. Esto eliminará la capa exterior de material ablandado y permitirá que Blast-Off penetre más en la acumulación.

5. Quédate en la sombra

Recomendamos aplicar Blast-Off por la mañana o al final de la tarde/noche cuando el sol está bajo o en la sombra para un mejor rendimiento.

6. Evite dejarlo secar

Si se permite que Blast-Off se seque antes de enjuagar con agua, se formará una película blanca sobre la superficie tratada. Para eliminar la película blanca, vuelva a aplicar Blast-Off y enjuague con agua.

7. Las aplicaciones múltiples son necesarias en algunas situaciones

Después de enjuagar, si aún quedan acumulaciones de concreto o salpicaduras, vuelva a aplicar Blast-Off y repita hasta eliminar todo.

8. Recuerda... Es un Removedor de Concreto

Blast-Off elimina el concreto y, por lo tanto, grabará y disolverá lentamente cualquier superficie de concreto en la que se use, incluido el piso. Recomendamos limpiar sobre una superficie de grava o asfalto.

Si debe usar una superficie de concreto para limpiar, asegúrese de saturar la superficie con agua antes de aplicar Blast-Off e inunde el área con agua cuando termine para eliminar cualquier Blast-Off que no haya reaccionado y evitar que se grabe el concreto.

9. Limpia todo lo grande y pequeño

Blast-Off es excelente para eliminar la acumulación de concreto y las salpicaduras de equipos grandes como adoquines y soleras de concreto, pero también se puede usar para equipos pequeños. Coloque herramientas manuales pequeñas en una bandeja poco profunda que contenga Blast-Off durante 30 minutos a 1 hora para eliminar la acumulación.

10. El lavado a presión funciona mejor

Aunque puede usar una manguera de jardín para enjuagar Blast-Off de las superficies tratadas, usar una lavadora a presión entre capas aumentará la eficacia.

nox-crete[®]

chemical solutions to concrete problems

402-341-2080 | www.nox-crete.com